“Ecolur” Informational NGO Address: 24 Shinararneri str. 33 apt, 0038 Yerevan, Armenia E-mail: ecolurpressclub@gmail.com Web site: www.ecolur.org Tel. (37491) 92 12 64 mob.		**«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ** Հասցե՝ 24 Շինարարների, 33 բն. 0038 Երեւան, Հայաստան Էլ. հասցե՝ ecolurpressclub@gmail.com Էլ. կայք՝ www.ecolur.org Բջջ.՝ (+37491) 92 12 64

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար
պարոն Ֆելիքս Ցոլակյանին
«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի
նախագահ Ինգա Զարաֆյանից

Հարցում

Հարգելի պարոն նախարար,

«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, շահագործվող արտադրական վտանգավոր օբյեկտները, այդ թվում հանքանյութի վերամշակմամբ զբաղվող կազմակերպությունների պոչամբարները ենթակա են տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության տարեկան առնվազն մեկ անգամ: Հիմք ընդունելով «Տեղեկատվության ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածը՝ խնդրում ենք Ձեր հանձնարարականը նախարարության ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ին՝ հնարավորինս սեղմ ժամկետում տրամադրելու ՀՀ –ում շահագործվող պոչամբարների վերաբերյալ տեղեկատվություն հետևյալ ձևաչափով՝

հ/հ	Պոչամբարը շահագործող կազմակերպության անվանումը	Պոչամբարի անվանումը	Օբյեկտի տեխնիկական վկայագրի համարը, հաստատման ամիսը, օրը, տարին	Տվյալ օբյեկտի վերջին տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության համարը, օրը, ամիսը, տարին	Պոչամբարի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը	Պոչամբարի տեխնիկական անվտանգության կայունության ցուցանիշը	Պոչամբարի նախագծային ծավալը, մլն. խմ	Պոչամբարի հայելու մակերեսը, հա/լց վածությունը, մլն. խմ	Սողանքի, ջրհեղեղի և այլ տարերային աղետների ռիսկայնության աստիճանը	Պոչամբարի պատնեշի նիշը, մ
1.	«Սագամար» ՓԲԸ	«Արմանիսի»								
2.	«Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ	«Նազիկ»								
3.	«Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատ»	«Նահատակ»								

	ՓԲԸ									
4.	«Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ	«Գեղանուշ»								
5.	«Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ	«Մելիք գյուղ»								
6.	«Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ	2-րդ								
7.	«Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ	3-րդ								
8.	«ԳեոՊրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ	«Արարատի»								
9.	«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդե նային կոմբինատ» ՓԲԸ	«Արծվանիկ»								
10.	«Զանգեզուրի	«Ղարազամի»								

	պղնձամոլի բդենային կոմբինատ» ՓԲԸ									
11.	«Թեղուտ» ՓԲԸ	«Թեղուտ»								
12.	«Ագարակի» ՊՄԿ	««Դավազամի»								
13.	«Ագարակի» ՊՄԿ	Հովիտ 1								
14.	«Ագարակի» ՊՄԿ	Հովիտ 2								

Խնդրում ենք հնարավորության դեպքում կցել նաև պոչամբարների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացության և տեխնիկական վկայագրերի կրկնօրինակները։

Հարգանքով՝
Ինգա Զարաֆյան՝
«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ,

կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
01.08.2019թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

«29» 08 2019թ. № 02/6297-19

<<Էկոլուր>> ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԿ-ի

ՆԱԽԱԳԱՀ ԻՆԳԱ ԶԱՐԱՖՅԱՆԻՆ

ի պատասխան Ձեր 01.08.2019թ հարցման

Հարգելի տիկին Զարաֆյան

Ձեզ եմ տրամադրում տեղեկատվություն ՀՀ-ում շահագործվող պոչամբարների վերաբերյալ:

Կից ներկայացնում եմ՝

1.Տեղեկատվություն-1 էջ,

2.Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացություններ-8 հատ՝ 25 էջ:

Ընդհանուր՝ 26 էջ:

Հարգանքով՝ ՎԱՀԱԳՆ ՕՀԱՆՅԱՆ

Կատարող՝ՏԱԱԿ ՊՈԱԿ-ի իրավաբանական և փաստաթղթային բաժին

Հեռ.՝ 012317928,ներքին 12-28

0054, Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա. Միկոյան փող. 109/8 Հեռ.՝ (+374 12) 31 77 28, էլ.փոստ՝ mes@mes.am

Հ/հ	Պոչամբարը շահագործող կազմակերպության անվանումը	Պոչամբարի անվանումը	Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի(ԱՎՕ)-ի վկայականի համարը,գրանցման ամսաթիվը	ԱՎՕ-ի վերջին տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացության համարը,ամսաթիվը	Պոչամբարի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացությունը	Պոչամբարի տեխնիկական անվտանգության կայունության ցուցանիշը	Պոչամբարի նախագծային ծավալը,մլն.խմ	Պոչամբարի հայելու մակերեսը,հա/լցված ությունը,մլն.խմ	Սողանքի,ջրհեղեղի և այլ տարերային աղետների ռիսկայնության աստիճանը
1	«Սագամար»ՓԲԸ	«Արմանիսի»	ԱՎՕ-Ների ռեեստրում տվյալներ չկան						
2	«Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ	«Նազիկ»	ԱՎՕ N1/1-0420 04.09.2006թ	Կոնսերվացված է					
3	«Ախթալայի ԼՀԿ»ՓԲԸ	«Նահատակ»	ԱՎՕ N8/1-0856 30.12.2008թ	N2309.3 23.11.2019թ	Կցվում է				
4	«Կապանի ԼՀԿ» ՓԲԸ	«Գեղանուշ»	ԱՎՕ N8/1-0523 12.02.2008թ	N028/16-36 02.05.2016	Կցվում է		11.3մլն խմ		
5	«Մեղո Գոլդ»ՍՊԸ	«Մելիք գյուղ»	ԱՎՕ N8/1-2364 23.12.2010թ	ՆՓ-ԴՄ/88-03 15.11.2010թ	Կցվում է		90.5հազ.խմ		
6	«Մեղո Գոլդ»ՍՊԸ	2-րդ							
7	«Մեղո Գոլդ»ՍՊԸ	3-րդ							
8	«ԳեոՊրոՄայնինգ» ՍՊԸ	«Արարատի»	ԱՎՕ N1/1-0099/38 14.08.2006թ	N664.14 12.07.2019թ	Կցվում է				
9	«Ջանգեզուրի ՊՄԿ»ՓԲԸ	«Արծվանիկ»	ԱՎՕ N1/1-0129/1 15.08.2006թ	N988.108 23.10.2018թ	Կցվում է		216մլն.խմ		
10	Ջանգեզուրի ՊՄԿ»ՓԲԸ	«Դարա-Ջամի»	ԱՎՕ N1/1-0129/3 15.08.2006թ	N988.110 23.10.2018թ	Կցվում է				
11	«Թեղուտ»ՓԲԸ	«Թեղուտ»	ԱՎՕ N8/1-6724 20.07.2015թ	N1386.2 08.07.2019թ	Կցվում է		213.0մլն.խմ		
12	«Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ	«Դավա-Ջամի»							
13	«Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ	«Հովիտ-1»	ԱՎՕ N1/1-0074 27.07.2006թ						
14	«Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ	«Հովիտ-2»	ԱՎՕ N1/1-0063 27.07.2006թ	N 2161.46 25.12.2018թ	Կցվում է		9.0մլն.խմ		

Հաստատված է
ՀՀ «Տեխնիկական անվտանգության
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն

Վ. Գևորգյան

„25„ 12. 2018 թ

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 2161.46

Սույն եզրակացությունը կազմել է «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Սյունիքի մարզի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժանմունքի կողմից:

Փորձագետ	**Ռուբեն Մուշեղի Մարտիրոսյան**
Կրթությունը	**Բարձրագույն**
Մասնագիտությունը	**լեռնահանքային ոլորտ**
Փորձագետի վկայական	156
Աշխատանքային ստաժը	2017թ-ից
Աշխատանքի գտնվելու վայրը	**Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 14**
Հեռ.093493311	

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ տնօրենի և «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև 07.09.2018-ին կնքված N 2161 պայմանագրի՝ „01„ 10. 2018թ-ից մինչև „25 „ 12. 2018թ-ը «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Սյունիքի մարզի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժանմունքի փորձագետ Ռ. Մարտիրոսյանի կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ » ՓԲԸ -ի կողմից շահագործվող ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Ագարակ, N 2 պոչամբար արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նկարագիրը.

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Ագարակ, ‹‹Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ›› ՓԲԸ -ի կողմից շահագործվող N 2 պոչամբար

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում ուսումնասիրվել են.

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը

Տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը, որը **համապատասխանում է** ‹‹Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին›› ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրամանի պահանջներին :

Հրահանգները – հաստատված 08.02.2013թ-ին կազմակերպության **տնօրենի**ο կողմից, որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Հրահանգավորման մատյանները – Անվտանգության անձնական քարտ, որը **համապատասխանում է** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Վերջին հրահանգավորումը անցկացվել է ‹‹**28**›› ‹‹**09**››**2018թ-ին,** որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Փորձարկման ակտերը, _____ փորձարկումը իրականացվել է
ԱՎՕ-ի անվանումը

_____
երբ,և ում կողմից

որը _____ տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին :

Պոչամբար՝ (լողափ, ջրի հայելի և այլն), որոնք **համապատասխանում են** «Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ N-1277 որոշման պահանջներին.

Շենք, շինությունները՝ (հիդրոտեխնիկական խողովակներ, աշտարակներ և այլն), որոնք **համապատասխանում** են «Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ N-1277 որոշման պահանջներին.



Նկար 2

Տեխնոլոգիական սարքավորումները, (ըստ պայմանագրի հավելվածի), որոնք **համապատասխանում են** <<Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ N-1277 որոշման պահանջներին.

Տեխնիկական միջոցները, որոնք (ըստ պայմանագրի հավելվածի) **համապատասխանում են** Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ N-1277 որոշման պահանջներին.

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ կադրերը **անցել են համապատասխան որակավորում** վկայական N 008/3, տրվ. 03. 04.2018թ-ին ուժի մեջ է 03.04.2021թ-ին:

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հայտնաբերվել են թերություններ և դրանց վերացման ուղղությամբ կազմվել է միջոցառումների ծրագիր:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի կողմից գրություն է ներկայացվել և հայտնվել, որ հայտնաբերված թերությունները վերացվել են:

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ուսումնասիրությունների արդյունքները, ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Ագարակ, ‹‹Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ›› ՓԲԸ -ի կողմից շահագործվող N 2 պոչամբար

ԱՎՕ 1/1-0063

արտադրական վտանգավոր օբյեկտին տրվում է **դրական** եզրակացություն:

Փորձագետ _____ Ռ. Մարտիրոսյան -156

(ստորագրությունը,անունը,ազգանունը ,վկայականի համարը)

81-0523

PromExpert GROUP

ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020
ARMNAB
№ 003/I-003

Հաստատված է
«Պրոմէքսպերտ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
տնօրեն Ս. Աթայան
«02» մայիսի 2016թ.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ № 028/16-36

Սույն եզրակացությունը կազմվել է «Պրոմէքսպերտ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կողմից:

Փորձագետ՝	Կարեն Ջիվանի Գալստյան
Կրթությունը՝	բարձրագույն
Մասնագիտությունը՝	«Գունավոր մետաղների մետալուրգիա», փորձագետ
Փորձագետի վկայական՝	-
Աշխատանքային ստաժ՝	26 տարի (03.11.1989)
Փորձագետ՝	Պերճ Գևորգի Սահակյան
Կրթությունը՝	բարձրագույն
Մասնագիտությունը՝	«Մետաղների մշակումը ճնշմամբ», «Մետալուրգիա և նյութագիտություն», փորձագետ
Փորձագետի վկայական՝	-
Աշխատանքային ստաժ՝	8 տարի (06.08.2007)
Աշխատանքի գտնվելու վայրը՝	0010, ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Վարդանանց փ. 7/61
Հեռ.՝	(010) 52-65-98

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և **«Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան» ՓԲԸ-ի** և «Պրոմէքսպերտ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տնօրենի միջև **«12» մարտի 2016թ-ին** կնքված **№028/16** պայմանագրի՝ **«18» մարտի 2016թ-ից մինչև «02» մայիսի 2016թ-ը** «Պրոմէքսպերտ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի փորձագետներ **Կարեն Գալստյանի և Պերճ Սահակյանի** կողմից՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցված աշխատաժամերին, տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց **«Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան» ՓԲԸ-ի կողմից շահագործվող՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Գործարանային 4 հասցեում գտնվող հիդրոտեխնիկական կառույց՝ Գեղանուշ գետի հովտում տեղակայված պոչամբար** արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:



ԱՎՕ-ի Նկար 1



ԱՎՕ-ի Նկար 2

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նկարագիրը.
Հիդրոտեխնիկական կառույց՝ Գեղանուշ գետի հովտում տեղակայված պոչամբար – հանքահարստացման պոչերի, ապարախյուսի տեղադրման արհեստական ամբար՝ թաց տեսակի:

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում ուսումնասիրվել են.

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը՝

Տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը, որը համապատասխանում է «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող

իրավիճակների նախարարի **2015թ-ի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն** հրամանի պահանջներին:

Հրահանգները – հաստատված **02.11.2014թ-ին «Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն Հ. Ջաբրայանի** կողմից, որոնք համապատասխանում են տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Հրահանգավորման մատյանները - անվտանգության անձնական քարտեր, վերապատրաստման անհատական քարտեր: Հրահանգավորումներն ու վերապատրաստումներն անցկացվում են պարբերաբար և համապատասխանում են տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Փորձարկման ակտերը – _____

Շենքերը և շինությունները՝ պոմպակայանի մասնաշենքը, ճանապարհը և լուսավորության սյուները,

շենք, շինությունների Նկար 3

որոնք համապատասխանում են տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին, օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության պահանջների տեխնիկական կանոնակարգին:

Տեխնոլոգիական սարքավորումները՝ _____

տեխնոլոգիական սարքավորումները Նկար 4

Տեխնիկական միջոցները՝ հանքաքարի հարստացման պոչերի տեղափոխման խողովակները, պոմպերը, փականները, ջրի ետ մղման համակարգը,

տեխնիկական միջոցներ՝ Նկար 5

որոնք համապատասխանում են տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին, օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ կադրերը անցել են համապատասխան որակավորում, վկայական **№289/20** տրված **09.06.2015թ-ին «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի** կողմից:

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության արդյունքները՝ **«Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան» ՓԲԸ-ի կողմից շահագործվող՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Գործարանային 4 հասցեում գտնվող հիդրոտեխնիկական կառույց՝ Գեղանուշ գետի հովտում տեղակայված պոչամբար**, վկայական **№8/1-0523** արտադրական վտանգավոր օբյեկտին տրվում է ***դրական*** եզրակացություն:

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը:

Փորձագետ՝ _____ **Կ. Գալստյան**

Փորձագետ՝ _____ **Պ. Սահակյան**

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

«ԴԱՄԻ»տեխնիկական անվտանգության ծառայություն ՍՊԸ-ի

տնօրեն՝ Դ.Սարգսյան

ստորագրություն

Կ.Տ.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N Փ-ԴՄ/88-03

ք.Երևան «15» նոյեմբերի 2010թ.

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի «Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ-ի և «ԴԱՄԻ» Տեխնիկական անվտանգության ծառայություն ՍՊԸ-ի միջև 2010թ. հոկտեմբերի 14-ին կնքված N Փ-ԴՄ-88/10 պայմանագրի շրջանակներում՝ փորձագետ Մանվել Հարությունյանի կողմից, պատվիրատուի հետ համաձայնեցված աշխատաժամերին, իրականացվել է տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն Պատվիրատուի՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի պոչամբար արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նկատմամբ:

Մասնավորապես՝

1. Փորձաքննության ընթացքում վերը նշված արտադրական վտանգավոր օբյեկտում ուսումնասիրվել են՝

1.1 արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը,

1.2 հիդրոտեխնիկական կառույցները,

1.3 տեխնոլոգիական սարքավորումները

2. Վերոհիշյալ գույքային միավորները համապատասխանում են տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

3. Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ուսումնասիրության արդյունքները՝

««Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ-ին պատկանող՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի պոչամբար արտադրական վտանգավոր օբյեկտին տրվում է տեխնիկական անվտանգության դրական փորձագիտական եզրակացություն:

Փորձագետ՝ /Մ. Հարությունյան/

III-0420

Հաստատված է
«Տեխնիկական անվտանգության
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն Վ.Գևորգյան
«23». 11. 2018թ

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ №2309.3

Սույն եզրակացությունը կազմվել է «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Երևան քաղաքի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության վարչության վառելիքի, քիմիական օբյեկտների և սարքավորումների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի կողմից:

Փորձագետ – Ալբերտ Աշխարբեկի Ղազարյան
Կրթությունը -- բարձրագույն
Մասնագիտությունը -- լեռնահանքային ոլորտ
Փորձագետի վկայական -- № 042
Աշխատանքային ստաժը – 17 տարի
Աշխատանքային հասցե - ք.Երևան Դավիթաշեն 4.Ա.Միկոյան 109/8,3Մ.
Հեռ. -- (012) 31-79-92

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և «Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ -ի տնօրենի և «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև **24.09.2018**թ-ին կնքված **№ 2309** պայմանագրի, **16. 10. 2018**թ-ից մինչև **23. 11. 2018**թ-ը ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի Երևան քաղաքի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության վարչության վառելիքի, քիմիական օբյեկտների և սարքավորումների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի փորձագետ Ա.Ղազարյանի կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց «Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ-ին ՊՆ պահեստի ձորի պոչամբար արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:





Նկար 1,2

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նկարագիրը.
ՊՆ պահեստի ձորի պոչամբարը հիմնականում ծառայում է որպես վթարային ընդունման պոչամբար: Պոչամաբարը ունի էլ. սնուցման համակարգ, լուսավորություն և ապահովված է մշտական հերթապահությամբ: Պոչամբարը ապահովված է նաև հակասելավային առվով:

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում ուսումնասիրվել են արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը

Տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը-համապատասխանում է «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18.06.2015 թվականի N 594-Ն հրամանի պահանջներին:

Հրահանգներ-հաստատված 10.01.2014թ-ին կազմակերպության տնօրենի կողմից որոնք **համապատասխանում են** տեխանվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Հրահանգավորման մատյան-կազմված 100 թերթից 13.06.2014թ-ին վերջին հրահանգավորումը անցկացվել 12.06.2018թ-ին, որոնք **համապատասխանում են** տեխանվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Փորձարկման ակտեր ----------

Շենքերը և շինությունները՝ պոչամբար (ջրի հայելի, լողափ, և այլն), որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին



Նկար3,4

Տեխնոլոգիական սարքավորումներ----------

Տեխնիկական միջոցները (էլեկտրասնուցման համակարգեր, հակահրդեհային պահպանության միջոցներ), որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի պահանջներին

Նկար 5

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժիներատեխնիկական և մասնագետ կադրերը **անցել են համապատասխան որակավորում** վկայական № 002, ուժի մեջ է մինչև 05.06.2020թ:

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հայտնաբերվել են թերություններ և դրանց վերացման ուղղությամբ 24.10.2018թ. կազմվել է միջոցառումների ծրագիր:

14.11.2018թ-ին արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի կողմից գրություն է ներկայացվել և հայտնվել, որ հայտնաբերված թերությունները վերացվել են:

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության արդյունքները իրականացվեց «Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ-ին պատկանող ՊՆ պահեստի ձորի պոչամբար արտադրական վտանգավոր օբյեկտում

ԱՎՕ 1/1-0420

արտադրական վտանգավոր օբյեկտին տրվում է **դրական** եզրակացություն:

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը՝
1.Պատասխանատու անձի վկայական

Փորձագետ_____ Ա.Ղազարյան №042

Հաստատված է
«Տեխնիկական անվտանգության
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն Վ.Գևորգյան
ստորագրություն

«12». 07. 2019թ

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ **№ 664.14**

Սույն եզրակացությունը կազմվել է «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի և Երևան քաղաքի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության վարչության վառելիքի, քիմիական օբյեկտների և սարքավորումների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի կողմից:

Փորձագետ – Ալբերտ Աշխարբեկի Ղազարյան
Կրթությունը -- բարձրագույն
Մասնագիտությունը -- Փորձագետ, լեռնահանքային ոլորտ
Փորձագետի վկայական -- № 038
Աշխատանքային ստաժը – 17 տարի
Աշխատանքային հասցե – ք.Երևան Դավիթաշեն 4.Ա.Միկոյան 109/8,3Մ.
Հեռ. - (012) 31-79-92

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և «ԳեոՊրոՄայնինգ» ՍՊԸ-ի տնօրենի և «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև **18. 03. 2019**թ-ին կնքված **№ 664** պայմանագրի, **05. 04. 2019**թ-ից մինչև **12. 07. 2019**թ-ը Երևան քաղաքի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության վարչության վառելիքի, քիմիական օբյեկտների և սարքավորումների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի փորձագետ Ալ.Ղազարյանի կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց «ԳեոՊրոՄայնինգ» ՍՊԸ-ի կողմից շահագործվող ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ քաղաքի մոտակայքում գտնվող **պոչամբար** արտադրական վտանգավոր օբյեկտում



Նկար 1,2

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նկարագիրը.

Պոչամբարը, որը գտնվում է Երևան-Երասխ ավտոմայրուղու աջակողմյան հատվածում, հարստացման ֆաբրիկայից 5,7կմ հեռավորության վրա, նախատեսված է հարստացուցիչ ֆաբրիկայի պոչերը պահեստավորելու համար: Ֆաբրիկայից պոչերը պոմպերի միջոցով պոչատարով մղվում է հարթավայրային պոչամբար,որը բաղկացած է ամբողջ պարագծով թմբապատված երկու ավազանից, որոնք պարփակված են պոչատար կոլեկտորով: Կարգավորիչ փականներով կարգավորվում է պոչերի պահեստավորումը պոչամբարի առանձին ավազաններում: Ավազանները լցվում են հերթականությամբ: Պատվարները կառուցվում են էքսկավատորի և բուլդոզերի միջոցով, օգտագործելով չորացած խյուսը: Կոյտերից պարզեցված ջրերը լճակների ներսում տեղադրված պոմպերի միջոցով մղվում է պոչամբարի պոմպակայանի ջրահավաքիչ ամբարներ, որտեղից պոմպերի միջոցով տեխնիկական ջուրը մղվում է հարստացուցիչ ֆաբրիկա: Պոչամբարը ապահովված է լուսավորությամբ:

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում **ուսումնասիրվել են**.

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը.

Տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը- համապատասխանում է «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18.06.2015 թվականի N 594-Ն հրամանի պահանջներին:

Հրահանգներ-հաստատված 23.06.2010թ-ին «ԳեոՊրոՄայնինգ» ՍՊԸ-ի տնօրենի կողմից, որոնք **համապատասխանում են** տեխանվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Հրահանգավորման մատյան-կազմված 90 թերթից, բացված 28.12.2012թ-ին, վերջին հրահանգավորումը անցկացվել է 11.06.2019թ-ին, որը **համապատասխանում է** տեխանվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Փորձարկման ակտերը----------:

Շենքերը և շինությունները--- որոնք **համապատասխանում են** «Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ N-1277-Ն որոշման պահանջներին.

Նկար 3,4,5

Տեխնոլոգիական սարքավորումները- բուլդոզեր, պոմպեր, խողովակաշ,որոնք **համապատասխանում են** տեխանվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Տեխնիկական միջոցները- էլեկտրասնուցման և հրդեհաշիջման պարագաներ, անվտանգության սարքեր,կարգավորիչ փականներ,ջրաչափիչ սարքեր և այլն







Նկար 6,7,8,9

որոնք **համապատասխանում է** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի **ինժեներատեխնիկական և մասնագետ** կադրերը անցել են համապատասխան որակավորում, վկայական №252/3, ուժի մեջ է մինչև 21.11.2019թ.-ը:

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հայտնաբերվել են թերություններ և դրանց վերացման ուղղությամբ 17.06.2019թ. կազմվել է միջոցառումների ծրագիր:

10.07.2019թ-ին արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի կողմից գրություն է ներկայացվել և հայտնվել, որ հայտնաբերված թերությունները վերացվել են:

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության արդյունքները ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ քաղաքի հարևանությամբ գտնվող «ԳեոՊրոՄայնինգ» ՍՊԸ-ի կողմից շահագործվող ***պոչամբար***

№ 1/1-0099.38

արտադրական վտանգավոր օբյեկտին տրվում է **դրական** եզրակացություն:

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը՝

1. Պատասխանատու անձի վկայական
2. Միջոցառումների ծրագիր
3. Թերությունների վերացման վերաբերյալ տեղեկանք

Փորձագետ _____ Ալ. Ղազարյան №038

Հաստատված է
«Տեխնիկական անվտանգության
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն Ա.Գևորգյան
ստորագրություն
«08». 07. 2019թ.

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ **№1386.2**

Սույն եզրակացությունը կազմվել է «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Երևան քաղաքի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության վարչության վառելիքի, քիմիական օբյեկտների և սարքավորումների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի կողմից:

Փորձագետ – Ալբերտ Աշխարբեկի Ղազարյան
Կրթությունը -- Բարձրագույն
Մասնագիտությունը -- Փորձագետ,լեռնահանքային ոլորտ
Փորձագետի վկայական -- №038
Աշխատանքային ստաժը – 17 տարի
Աշխատանքային հասցե – ք.Երևան Դավիթաշեն 4.Ա.Միկոյան 109/8,3Մ.
Հեռ.- (012) 31-79-92

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի տնօրենի և «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև **29. 05. 2019**թ-ին կնքված № 1386 պայմանագրի, **12. 06. 2019**թ-ից մինչև **08. 07. 2019**թ-ը Երևան քաղաքի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության վարչության վառելիքի ,քիմիական օբյեկտների և սարքավորումների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի փորձագետ Ալբերտ Ղազարյանի կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի կողմից շահագործվող ՀՀ Լոռու մարզի գ.Թեղուտի հարևանությամբ գտնվող **պոչամբարային տնտեսություն** արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:



Նկար 1,2

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նկարագիրը.

Պոչամբարը, որը գտնվում է հարստացուցիչ ֆաբրիկայից 1.5կմ հեռավորության վրա, Խառատանոց գետի կիրճում և իրենից ներկայացնում է V-աձև նեղ ձորակ: Պոչամբարը զբաղեցնելու է 1860.0 հազ. մ^2 մակերես տարածք: Պոչամբարի կազմի մեջ մտնում են սկզբնական պարսպող պատվարը և պարզեցված ջրերի ջրընդունիչ աշտարակը: Պոչամբարը նախատեսվում է շահագործել տիղմալցման եղանակով, խյուսի զենիթային մատակարարմամբ: Հարստացուցիչ ֆաբրիկայից պոչամբար խյուսը տեղափոխվում է պոչատարով: Պոչատարի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 1415մ, որից մագիստրալ պոչատարը կազմում է 210մ,որը իրենից ներկայացնում է 1.05մ լայնությամբ և 1.0մ բարձրության ե/բ վաքեր, որոնք ներպատված են քարաձուլվածքային սալիկներով: Պոչատարի բաժանարար (տղմալցային) 1205մ երկարությամբ հատվածում պոչերի տեղափոխումը նախատեսվում է իրականացնել համակցված եղանակով՝ ե/բ վաքերով (595մ) և մետաղական խողովակներով (610մ): Մետաղական խողովակները նախատեսված են մեծ թեքություն ունեցող հատվածներում պոչերի հոսքի արագությունը նվազեցնելու նպատակով: Խառատանոց գետի հեռացման համար պոչամբարից վերև առկա է 17.0մ բարձրությամբ բետոնե ամբարտակ և կողային ջրընդունիչ 2.5կմ երկարությամբ, 32.0լ/վրկ թողունակությամբ ջրհեռացման առու:

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում ուսումնասիրվել են.

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը

Տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը-համապատասխանում է «Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀտարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 18.06.2015 թվականի N594-Ն հրամանի պահանջներին:

Հրահանգներ-հաստատված 15.01.2015թ-ին կազմակերպության տնօրենի կողմից, որոնք **համապատասխանում են** տեխանվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Հրահանգավորման մատյան-կազմված 144 թերթից սկսված՝ 24.11.2014թ-ին, վերջին հրահանգավորումը անցկացվել 10.06.2019
թ-ին, որը **համապատասխանում է** տեխանվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Փորձարկման ակտեր ----------

շենքերը և շինությունները, պոչատար, վթարային պոչատար, կարգավորիչ փականներ,զենիթային խողովակաշար, որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին.



13.06.2019



Նկար 3,4,5,6

Տեխնոլոգիական սարքավորումներ, ----------

Տեխնիկական միջոցները--(էլեկտրասնուցման և լուսավորության համակարգ, անվտանգության սարքեր և այլն),որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին.

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ կադրերը **անցել են համապատասխան որակավորում** վկայական № 366Վ,ուժի մեջ է մինչև 25.05.2021թ:

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հայտնաբերվել են թերություններ և դրանց վերացման ոտղությամբ 17.06.2019թ. կազմվել է միջոցառումների ծրագիր:

27.06.2019թ-ին արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի կողմից գրություն է ներկայացվել և հայտնվել, որ հայտնաբերված թերությունները վերացվել են:

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության արդյունքները «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի կողմից շահագործվող ՀՀ Լոռու մարզի գ.Թեղուտի հարևանությամբ գտնվող **պոչամբարային տնտեսություն**

ԱՎՕ 8/1-6724

արտադրական վտանգավոր օբյեկտին տրվում է **դրական** եզրակացություն:

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը՝

1.Պատասխանատու անձի վկայական
2.Տեղեկանք պատասխանատու անձի վերաբերյալ
3.Միջոցառումների ծրագիր
4. Թերությունների վերացման մասին տեղեկանք
5.Պատվարի կայունության հետ կապված Գեոտեխմին կազմակերպության կողմից նախատեսվող աշխատանքների ծրագիրը
6.Պոչամբարի պատվարի տեղաշարժի մարկշեյդերական չափումների արդյունքները 26.12.2017թ-ից մինչև09.11.2018թ-ը

Փորձագետ _____ Ա.Ղազարյան №038

11/01/2913

Հաստատված է
Տեխնիկական անվտանգության
ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն
Վ. Գևորգյան
,, 23,, 10, 2018 թ

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ № 988.110

Սույն եզրակացությունը կազմել է ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի Սյունիքի մարզի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժանմունքի կողմից:

Փորձագետ	**Ռուբեն Մուշեղի Մարտիրոսյան**
Կրթությունը	**Բարձրագույն**
Մասնագիտությունը	**լեռնահանքային ոլորտ**
Փորձագետի վկայական	**N 156**
Աշխատանքային ստաժը	**2017թ-ից**
Աշխատանքի գտնվելու վայրը	**Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 14**
Հեռ.093493311	

Համաձայն ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին›› ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և <<Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ>> ՓԲԸ-ի տնօրենի և ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև **16.04.2018թ-ին** կնքված **N 988** պայմանագրի **,,12,, 06. 2018թ.** մինչև **,23,, 10. 2018թ** ‹‹Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի Սյունիքի մարզի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժանմունքի փորձագետ Ռ. Մարտիրոսյանի կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, ‹‹Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ›› ՓԲԸ -ին պատկանող Դարա-Զամի պոչամբար արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:

Նկար 1

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, ‹‹Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ›› ՓԲԸ -ի կողմից շահագործվող Դարազամի պոչամբար

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում ուսումնասիրվել են.

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը

Տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը, որը **համապատասխանում է** ‹‹Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին›› ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրամանի պահանջներին:

Հրահանգներ - հաստատված **07.04.2000թ**-ին կազմակերպության տնօրենի կողմից, որոնք **համապատասխանում են** տեխանվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Հրահանգավորման մատյանները – Անվտանգության անձնական քարտ, **համապատասխանում է** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Վերջին հրահանգավորումը անցկացվել է ‹‹**26**›› ‹‹**06**››**2018թ-ին,** որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Փորձարկման ակտերը, _____ փորձարկումը իրականացվել է
ԱՎՕ-ի անվանումը

_____
երբ և ում կողմից

որը _____ տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Շենք, շինությունները՝ (հիդրոտեխնիկական խողովակներ, աշտարակներ և այլն), որոնք **համապատասխանում են** «Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ N-1277 որոշման պահանջներին.

Տեխնոլոգիական սարքավորումները, (ըստ պայմանագրի հավելվածի), որոնք **համապատասխանում են** <<Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ N-1277 որոշման պահանջներին.

Տեխնիկական միջոցները, որոնք (ըստ պայմանագրի հավելվածի) **համապատասխանում են** Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ N-1277 որոշման պահանջներին.



Նկար 2,



Նկար 3

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ կադրերը **անցել են համապատասխան որակավորում,** վկայական N 178/12 , տրվել է 15.09.2015թ.-ին <<Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից, ուժի մեջ է 17.09.2018թ : Փորձաքնության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հայտնաբերվել են թերություններ և դրանց վերացման ուղղությամբ կազմվել է միջոցառումների ծրագիր:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի կողմից գրություն է ներկայացվել և հայտնվել, որ հայտնաբերված թերությունները վերացվել են:

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ուսումնասիրությունների արդյունքները, ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, ‹‹Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ›› ՓԲԸ –ին պատկանող Դարա-Զամի պոչամբար

ԱՎՕ 1/1-0129.3

արտադրական վտանգավոր օբյեկտին տրվում է **դրական** եզրակացություն:

Փորձագետ _____ Ռ. Մարտիրոսյան -156

(ստորագրությունը,անունը,ազգանունը ,վկայականի համարը)

Հաստատված է
«Տեխնիկական անվտանգության
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն Վ. Գևորգյան
„23„ 10, 2018թ

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ № 988.108

Սույն եզրակացությունը կազմել է «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Սյունիքի մարզի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժանմունքի կողմից:

Փորձագետ	**Ռուբեն Մուշեղի Մարտիրոսյան**
Կրթությունը	**Բարձրագույն**
Մասնագիտությունը	**լեռնահանքային ոլորտ**
Փորձագետի վկայական	**N 156**
Աշխատանքային ստաժը	**2017թ-ից**
Աշխատանքի գտնվելու վայրը	**Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 14**
Հեռ.093493311	

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և <<Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ>> ՓԲԸ-ի տնօրենի և «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև **16.04.2018թ-ին** կնքված **N 988** պայմանագրի՝ **„12„ 06. 2018թ.** մինչև **„23„ 10. 2018թ** «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Սյունիքի մարզի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժանմունքի փորձագետ Ռ. Մարտիրոսյանի կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ -ի կողմից շահագործվող Սյունիքի մարզ, Արծվանիկ գյուղում գտնվող Արծվանիկի պոչամբար արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նկարագիրը.

‹‹Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ›› ՓԲԸ -ի կողմից շահագործվող Սյունիքի մարզ, Արծվանիկ գյուղում գտնվող Արծվանիկի պոչամբար

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում ուսումնասիրվել են.

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը

Տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը, որը **համապատասխանում է** ‹‹Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին›› ՀՀ Տարածային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 594-Ն հրամանի պահանջներին:

Հրահանգներ - հաստատված **07.04.2000թ**-ին կազմակերպության տնօրենի կողմից, որոնք **համապատասխանում են** տեխանվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Հրահանգավորման մատյանները – Անվտանգության անձնական քարտ, **համապատասխանում է** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Վերջին հրահանգավորումը անցկացվել է ‹‹**26**›› ‹‹**06**››**2018թ-ին,** որոնք **համապատասխանում են** տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

Փորձարկման ակտերը, _____ փորձարկումը իրականացվել է
ԱՎՕ-ի անվանումը

_____
երբ և ում կողմից

որը _____ տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին :

Պոչամբար՝ (լողափ, ջրի հայելի և այլն), որոնք **համապատասխանում են** «Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ N-1277 որոշման պահանջներին.



Շենք, շինությունները՝ (հիդրոտեխնիկական խողովակներ, աշտարակներ և այլն), որոնք **համապատասխանում** են «Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ N-1277 որոշման պահանջներին.

Նկար 3 ,

Տեխնոլոգիական սարքավորումները, (ըստ պայմանագրի հավելվածի), որոնք **համապատասխանում են** <<Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ N-1277 որոշման պահանջներին.

Նկար 4

Տեխնիկական միջոցները, որոնք (ըստ պայմանագրի հավելվածի) **համապատասխանում են** Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ N-1277 որոշման պահանջներին.

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ կադրերը **անցել են համապատասխան որակավորում,** վկայական N 178/12 , տրվել է 15.09.2015թ.-ին <<Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից, ուժի մեջ է 17.09.2018թ :

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում հայտնաբերվել են թերություններ և դրանց վերացման ուղղությամբ կազմվել է միջոցառումների ծրագիր:

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի կողմից գրություն է ներկայացվել և հայտնվել, որ հայտնաբերված թերությունները վերացվել են:

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ուսումնասիրությունների արդյունքները, ‹‹Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ›› ՓԲԸ -ի կողմից շահագործվող Սյունիքի մարզ, Արծվանիկ գյուղում գտնվող Արծվանիկի պոչամբար

ԱՎՕ 1/1-0129.1

արտադրական վտանգավոր օբյեկտին տրվում է **դրական** եզրակացություն:

Փորձագետ _____ Ռ. Մարտիրոսյան -156

(ստորագրությունը,անունը,ազգանունը ,վկայականի համարը)